



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO FOTOGRÁFICO



PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

COORDENADAS: **INICIO:** 10°46'18.11"S - 61°26'54.94"O **FINAL:** 10°45'26.08"S - 61°26'55.24"O




IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO FOTOGRÁFICO



**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E
CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA**



S 10° 45' 59", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:36

IMAGEM 07



S 10° 45' 48", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:57

IMAGEM 08



S 10° 46' 8", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:15

IMAGEM 09



S 10° 46' 5", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:23

IMAGEM 10



S 10° 46' 0", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:32

IMAGEM 11



S 10° 46' 0", W 61° 26' 55"
19 de mar. de 2024, 14:31:33

IMAGEM 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
RELATORIO FOTOGRAFICO



**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E
CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA**



IMAGEM 13



IMAGEM 14



IMAGEM 15



IMAGEM 16



IMAGEM 17



IMAGEM 18